



AudiA4 med 2,0 l benzinmotor Motorkode ALT

Motor starter ikke eller går ud, motorkontrollampen lyser, batteri aflades.

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at motoren går ud eller ikke starter, motorkontrollampen lyser eller batteriet aflades, kan et defekt motorstyrerelæ være en mulig årsag. Ved fejlfinding skal også motorstyreenhedens fejlhukommelse udlæses. Hvis motorstyrerelæet forårsager fejlen, kan følgende fejl være gemt i fejlhukommelsen:

P1517 □ motorstyrerelæ □ funktionsfejl strømkreds.

P0685 □ forsyningsrelæ motorstyreenhed, åben strømkreds

P0688 □ motorstyrerelæ, kortslutning B+

Er disse fejlkoder indlæst i motorstyreenheden, skal motorstyrerelæet udskiftes for at afhjælpe fejlen. Herefter skal fejlhukommelsen slettes og en funktionskontrol gennemføres.

Bemærk:

Motorstyrerelæet findes i el-boksen, i vandkassen til venstre under forruden. Det er et sort relæ på stikplads 3.