



BULLETIN

Citroën C- Crosser Årgang: 2007 - 2009

Stoplygterne fungerer ikke

For ovennævnte modeller klages der over, at stoplygterne ikke virker (advarselslampen i instrumentgruppen tændes).

Årsagen til ovennævnte problem er en defekt stoplyskontakt (forurening med silikone på kontaktpunkterne).

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog af diverse grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret.

På de autoriserede værksteder udskiftes den defekte stoplyskontakt i de berørte biler med en ny.

Stoplyskontakten afmonteres således:

- Afmonter beklædningen over pedalerne
- Drej kontakten en kvart omdrejning mod venstre
- Tag kontakten ud
- Tag stikket af
- Stoplyskontakten monteres i modsat rækkefølge af afmonteringen
- Når stoplyskontakten er monteret, kontrolleres den for korrekt funktion