



# BULLETIN

---

## **Ford Galaxy VX, VY S-Max med hækspoiler Årgang: 02/2006-10/2010**

### **Indikering af defekt stoplygte**

I ovennævnte køretøjer tænder meddelelsen „Stoplygte defekt“ i displayet.

Ved en visuel kontrol konstateres der en defekt ved midterste stoplygte (fig. 1).



Fig. 1.

Årsagen kan være brud på ledningen (fig. 2) ved ledningsgennemføringen (til stoplygten på bagklappen).




Fig. 2.

Fejlen afhjælpes ved at reparere eller udskifte ledningsnettet fagmæssigt korrekt.