



## **VW** **Golf IV** **Alle modeller**

### **Motorkontrollampen lyser op**

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan defekte stoplygtepærer være årsagen. Når fejlkoden udlæses, angives en defekt stoplyskontakt. Udskiftes denne, forbliver fejlen fortsat aktiv og kan ikke slettes. Derfor bør begge stoplygtepærer kontrolleres forinden. Er begge pærer defekt (ikke LED-listen i bagklappen), er det sandsynligvis fejlårsagen. Efter at pærerne er udskiftet, kan normalt også punktet i fejllageret slettes. De to defekte pærer videregiver via stoplygtekontakten et forkert signal til motorstyreenheden. Denne læser så dette signal som defekt stoplygtekontakt.