



BULLETIN

Citroen

C1

Årgang: fra 2007

Motor: Benzin 1.0l (CFA)

Motoren kan ikke starte.

Hvis der på disse biler reklameres over, at motoren ikke starter, kan årsagen være en defekt sikring. Smeltesikringen (original-reservedelsnummer: 6500FJ) sidder på undersiden af sikringsboksen i motorrummet (denne sikring er ikke vist i alle strømskemaer).

Hvis denne sikring er brændt over, er bilen helt uden spænding, hhv. kan der ikke løbe strøm fra batteriet til bilens centrale elektronik. Det er heller ikke muligt at udlæse fejlhukommelsen.

Afhjælpning sker ved at udskifte sikringen, kontrollere/oplade batteriet evt. udskifte det og slette evt. lagrede fejlkoder.

Bemærk:

Foranstaltninger som forsøg på starthjælp med startkabler hhv. udskiftning af batteriet (uden kontrol) kan ikke afhjælpe denne fejl.