



Mercedes-Benz A-klasse (W168.031, 168.033, 168.131, 168.133) Vaneo (W414.700)

Udskiftning af starteren

Ved disse bilmodeller kan der i forbindelse med udskiftning af starteren opstå vanskeligheder ved bestilling af reservedele. I disse biler findes der to forskellige startertyper, der ikke er indbyrdes udskiftelige. Forskellene ligger i styringen af starteren. Den sker ved den ene type via motorstyreenheden og ved den anden type ved hjælp af et starterrelæ. Hvis styringen sker via motorstyreenheden, er der indbygget ekstra elektronik i starteren. Der er ingen forskel på starterhusenes form.

For at undgå ekstra arbejde på grund af montering af en forkert starter skal man altid være opmærksom på koden for motorstyringen. Hvis koden er 049 (motorstyring MSM 2), er der monteret en starter med ekstra elektronik.

Koden for motorstyringen står på bilens datakort (koderne er skrevet i numerisk rækkefølge). Bilens datakort sidder bag i servicehæftet.