



## **Mercedes Benz E-klasse (W210) Alle modeller**

### **Kontrollampen for sprinklervæskemangel i rudevask- anlægget lyser.**

Hvis der på disse biler reklameres over, at kontrollampen for rudevask-anlægget viser "Sprinklervæskemangel", selvom der er nok sprinklervæske i beholderen, er en mulig årsag en defekt kontakt til sprinklervæskevisningen. På grund af revner i huset kan der trænge vand ind i kontakten og beskadige den. Fejlen afhjælpes ved at kontrollere kontakten og udskifte den, hvis det er nødvendigt.



Kontakt til visning af sprinklervæskeniveau