



BULLETIN

Nissan Juke (F15) Årgang: 2010 Biler med sædevarme

Fejl ved sædevarmen.

Hvis sædevarmen i ovennævnte modeller ikke virker korrekt, kan der være tale om et defekt eller fejlbehæftet ledningsnet.

Følgende biler kan være berørt heraf:
Produktionsperiode fra 16.08.2010 til 30.09.2010

Bilproducenten håndterer allerede selv problemet, og indehaverne af de berørte køretøjer har fået besked herom. Man må dog gå ud fra, at det ikke er alle køretøjer, som bliver undersøgt eller forbedret af forskellige årsager.

I tilfælde af fejl tilbyder bilproducenten en adapterledning.

Adapterledning: Reservedel (ET-nr.) 87019 1KL0A

