



Opel Zafira A **Alle modeller fra produktionsår 1999**

Defekt rudeløfterstyring

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være korrosion. Rudeløfterne åbner af sig selv, eller kan hverken åbnes eller lukkes. På grund af vandindtrængning dannes der korrosion i stikforbindelserne i dørledningssættene. Stikkontakterne skal rengøres og smøres med kontaktfedt. Hvis korrosionen på kontakterne er for langt fremskredet, skal det pågældende ledningssæt udskiftes. Men de elektriske rudeløftere eller karosseriledningssættet bør under ingen omstændigheder udskiftes.

Bulletin