



## **Peugeot 307** **Alle modeller med 2,0 HDI-motor**

### **Motor har svært ved at starte, Starteromdrejningstallet for lavt.**

Hvis der på disse biler reklameres over, at motoren har svært ved at starte og at startomdrejningstallet er for lavt, kan årsagen være en for svag starter. I så fald er starterens mærkeeffekt for lille.

Fejlen afhjælpes ved at montere en ændret starter med større effekt. du kan finde de rigtige udskiftningsdele i Hella katalog "Starter- og generatorudskiftningsdele"

**Bulletin**

