



Saab 9-3 **Alle modeller fra 1998 - 2003**

Bilen låses og/eller oplåses automatisk, motoren kan ikke startes.

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at dørene låses og/eller oplåses automatisk, og at motoren ikke kan startes, kan en klemt ledning ved det forreste dørhåndtag være en mulig årsag. Både dørhåndtagene i fører- og passagersiden kan være berørt. Fejlen afhjælpes ved at afmontere dørhåndtagsholderen og kontrollere ledningsforbindelsen. Konstateres der en beskadiget ledning, kan ledningen, afhængig af beskadigelsens art, repareres. Hvis skaden er for stor, skal hele dørhåndtaget med tilsluttede ledninger udskiftes.

Bulletin

