



VW

Fox (5Z1)

Konstruktionsår: 2005 til 2007

Motor: 1,4 TDI (BNM)

Svigt af brændstoffremløbspumpe

Ved ovennævnte biltyper kan det ske at den elektriske brændstoffremløbspumpe (se billedet) i brændstofforsyningen svigter. Bilen kan ikke længere startes. Bilens producent informerer bilejerne og opfordres til en gratis udskiftning af pumpen. Det er dog muligt at ikke alle bilejere imødekommer denne opfordring eller at ikke alle køretøjer registreres. Husk denne information i forbindelse med havarerede biler eller kundereklamationer.

