



Audi A6 (4B..) Alle modeller

"Dør åben" vises på kombiinstrumentet, kabinelyset fungerer ikke, tyverialarmen udløses fejlagtigt.

Hvis der for disse biler reklameres over, at der med lukkede døre på kombiinstrumentet vises, at en dør er åben, hvis kabinelyset ikke fungerer, eller hvis tyverialarmen udløses fejlagtigt, kan en defekt mikrokontakt i dørlåsen være årsagen. Til diagnosticering af fejlen kan man med et egnet diagnoseapparat udlæse fejlhukommelsen og kontrollere mikrokontaktens funktion i måleværdiblokkene. Fejlen afhjælpes ved at udskifte dørlåsen med den defekte mikrokontakt.

Bulletin