



BMW

3er serie (E90, E91, E92, E93)

Modelår: 2007 -2011

Motor: N47,N57

Udstødningsgastilbageføring (AGR)

Motorkontrollampen lyser

Bilen har effekttab

Fejlkode:

4507, AGR- luftmassen er for lav

4501, AGR- luftmassen er for stor

4CAE, Effekttab

Denne information gælder for modeller med 5-polet tilslutningsstik på EGR-ventilen.

Hvis der for disse modeller konstateres en eller flere af de ovennævnte fejl, kan dette hænge sammen med en fejlagtig EGR-ventil. I dette tilfælde bør EGR-ventilen, kabelbundet og den 5-polede stikforbindelse ved AGR- ventilen kontrolleres, istandsættes eller udskiftes.

En defekt EGR-ventil skal udskiftes med en af bilfabrikanten ændret reservedel.

Reservedelsnummer: 11 71 7 805 447

Vær i denne sammenhæng opmærksom på monterings- og afmonteringsanvisningerne og producentens kontrolanvisninger.