



BMW 120d (E81) Modelår: 2007 -2011 Motor: N47 D20

**Udstødningsgastilbageføring (AGR)
Motorkontrollampen lyser
Bilen har effekttab
Fejlkode:
4507, AGR- luftmassen er for lav
4501, AGR- luftmassen er for stor
4CAE, Effekttab**

Hvis der konstateres en eller flere af de ovennævnte fejl ved denne model, kan dette hænge sammen med en fejlagtig aktivering af udstødningreturventilen på grund af et kabelbrud i motorkabelbundtet. I dette tilfælde bør kabelbundtet og den 3-polede stikforbindelse ved AGR- ventilen kontrolleres, istandsættes eller udskiftes.

Vær i denne sammenhæng opmærksom på monterings- og afmonteringsanvisningerne og producentens kontrolanvisninger.