



# BULLETIN

---

## **BMW**

### **Modelserierne: X5, X6**

### **4- og 6-cylindrede dieselmotoller**

### **Produktionsperiode: 05 - 11 / 2009**

#### **Total afladning af batteriet.**

Hvis der for ovennævnte biler klages over, at batteriet aflades under længere tids stilstand, kan det skyldes en fejl i opvarmningen af brændstoffiltret.

Et kontaktproblem medfører, at der konstant sendes strøm fra batteriet til brændstoffiltrets varmelegeme. Det medfører, at batteriet aflades ved længere tids stilstand.

Det kan evt. også medføre, at tilslutningerne i motorrummet overhedes, hvilket i værste fald kan udløse brand i motorrummet.

Problemet er allerede taget op af fabrikken, og ejerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog formode, at en række årsager har medført, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret.

På værkstedet udskiftes brændstoffiltrets varmelegeme.