



## **Citroen Xsara Picasso Med motor 1,6i (motorkode NFZ) 2,0HDI (motorkode RHY)**

### **Motoren kan periodisk ikke startes.**

Hvis der på disse biler reklameres over, at motoren periodisk ikke kan startes, kan årsagen være fugt i stikket til motorstyreenheden. Når vand trænger ind, giver det oxidation og dermed problemer med forbindelser ved tilslutningsbenene. Fejlen afhjælpes ved at rense de oxiderede ben og kontakter. For at forhindre at vand trænger ind igen, skal der installeres en ekstra afdækning. Denne kan fås fra Citroen-organisationen.

**Bulletin**

