



Ford Focus Produktionsår 08/1998 til 09/2000 Alle modeller med centrallås og fjernbetjening

Fjernbetjeningen har lille rækkevidde eller fungerer dårligt.

Hvis der ved disse biler reklameres over, at fjernbetjeningen har en for lille rækkevidde eller i perioder ikke fungerer, er en mulig årsag det centrale sikkerhedsmodul. Det har for lille rækkevidde og kommunikerer ikke med fjernbetjeningen. Fejlen afhjælpes ved at indbygge et ændret modul og en ekstra kabelantenne. Dette gør du på følgende måde:

- Afmonter det centrale sikkerhedsmodul til højre bag handskerummet.
- Løsn stikforbindelserne fra modulet.
- Sæt tilslutningen fra den ekstra kabelantenne ind i det ledige ben 9 på det grønne stik.
- Tilslut det nye modul, og monter det.
- Udlæg kabelantennen langs ledningsnettet ud til førersiden. Løsn trinpanelet i førersiden, og udlæg kabelantennen under trinpanelet ved ledningsnettet langs dørtrinnet.
- Fastgør trinpanelet igen.

Bemærk:

Fra oktober 2000 er der fra fabrikken blevet monteret et ændret centralt sikkerhedsmodul samt kabelantenne.