



Ford Ka produceret indtil 05/1999 - med centrallås

Funktionsfejl eller svigt i centrallåsen

Reklameres der over en funktionsfejl eller svigt i centrallåsen, kan en mulig årsag være korrosion eller beskadigede stikkontakter i forbindelsesstikkene mellem dørene og A-stolperne. Dette forårsages af fugtighed, som er trængt ind i kabelgennemføringen.

Du afhjælper fejlen på følgende måde:

Bemærk: Afmonter batteriets stelkabel, før du arbejder på stikkontakterne.

1. Skil kabelforbindelsen mellem døren og A-stolpen ad ved stikket.
2. Kontroller stikkontakterne for korrosion og beskadigelse i stikket.
3. Rens korroderede stikkontakter, udskift beskadigede stikkontakter.
4. Påfør afslutningsvis kontaktfedt på stikkontakterne og sæt stikket sammen.

For at forhindre at der trænger fugt ind igen, skal kabelgennemføringen tættes på følgende måde:

1. Afmonter dørbeklædning og højttaler
2. Kabelgennemføringen tættes med silikonetætningsmiddel.

Gentag proceduren på den anden fordør. Før alle dele monteres igen, skal der foretages en funktionskontrol af centrallåsen og de elektriske rudeløftere (hvis de er monteret).