



## Ford Probe '93

### Airbag-kontrollampe blinker gentagne gange

Problemet kan skyldes et defekt eller beskadiget kabelstik fra airbaggen. Normalt lyser airbag-advarselslyset i ca. 6 sek., efter at tændingen er blevet sluttet til.

I dette tidsrum gennemfører systemet en selvtest. Blinker advarselslyset imidlertid tre gange langt og fire gange kort (servicekode 34), kan årsagen være, at en koblingsklemme inde i stikket er blevet bøjet eller beskadiget.


Koblingsklemmen åbner - når stikket er forbundet - en kortslutningsbro og aktiverer systemet. Afkobles forbindelsen, er broen lukket og systemet dermed deaktiveret. På den måde forhindres aktivering under servicearbejde.

I givet fald skal du gøre således:

- Kobl stelkablet af batteriet
- Tag den nederste del af ratbeklædningen af
- Kontroller koblingsklemmen i stikket
- Er koblingsklemmen bøjet, rettes den forsigtigt ud
- Er den beskadiget, skal multifunktionskontakten (med intervallskift – vinduesviskere) udskiftes

Komponenter: Se figur:

- 1 Kortslutningsbro
- 2 Stik til airbagmodul
- 3 2-pin-stik
- 4 Koblingsklemme



Bulletin