



BULLETIN

Peugeot 406 2,0 Hdi 110 Årgang: 2001 Motorkode: RHZ (DW 10 ATED)

Motoren går i stå efter starten

I ovennævnte model går motoren i stå efter start og forsøg på sætte i gang. Desuden er motoren derefter meget vanskelig at starte.

Ved udlæsning af fejlhukommelsen vises følgende meddelelse:

- Rail-tryksensor defekt

Først kontrolleres brændstoftrykket med et diagnoseapparat.

Hvis der konstateres et meget lavt eller slet intet tryk, kan sikringen til fødepumpen eller hovedforsyningsrelæet være defekt.

Fejlen afhjælpes ved at kontrollere og om nødvendigt udskifte sikringen samt hovedforsyningsrelæet.