



## **Mazda 3**

### **Produktionsår: 06.2003 - 03.2004**

#### **Airbag-kontrollampe**

På de ovennævnte biler kan fugt, der trænger ind i "crash-føleren", medføre, at airbag-kontrollampen lyser. På grund af revner i den forreste sensors hus, der sidder ved holderen til motorhjelmslåsen (se billedet), kan der trænge vand ind i sensoren. Herved forringes sensorens funktion. Dette kan medføre, at frontairbaggene ikke udløses i tilfælde af uheld. Problemet løses ved at udskifte sensoren og slette fejlhukommelsen.

I forbindelse med dette problem har bilproducenten i nogle lande iværksat en service-aktion. Man kan imidlertid ikke gå ud fra, at alle bilejere har deltaget i denne aktion.

