



Mercedes Benz W124 med tyverialarm

Tyverialarm kan ikke aktiveres/ deaktiveres med nøglen

Hvis tyverialarmen ikke kan aktiveres / deaktiveres med bilnøglen, kan det skyldes, at en kontakt i dørlåsen er defekt. I så fald er reed-kontakten (låseknop) på den venstre dørlås defekt eller knækket. Problemet løses ved at sætte en ny kontakt i.

Da den gamle version af reed-kontakten ikke fås længere, skal hele låsecylinderen udskiftes og en ny – med integreret kontakt – sættes i.

Bulletin