



## **Mercedes Benz E-Klasse (W 210) Alle modeller med ABS**

### **ABS/BAS-kontrollampen lyser.**

Hvis der for disse bilers vedkommende bliver reklameret over, at ABS/BAS-kontrollampen lyser og ikke slukker efter afbrydelse og efterfølgende tilslutning af batteriet, er afbrydelse af batteriet af batteriet en mulig årsag. Pga. den manglende spændingsforsyning går gemte data i styreenheden tabt. I dette tilfælde er der ikke gemt nogen fejl i fejlhukommelsen.

I forbindelse med en længere prøvekørsel med forskellige trafikstypiske køresituationer, kan de slettede data fra styreenheden registreres påny. Hvis tændingen slår til og fra efter prøvekørslen, skal ABS/BAS-kontrollampen slukke.