



BULLETIN

Opel

Astra G årgang: 2003

Astra H årgang: 2004 - 2007 Motor Code: Z16XEP

Vectra C årgang: 2006 - 2008 Motor Code: Z16XEP

Meriva årgang: 2006 - 2010 Motor Code: Z16XEP

Zafira B årgang: 2005 - 2007 Motor Code: Z16XEP

Utilstrækkelig motoreffekt, motorkontrollampe lyser sporadisk

Ved de ovennævnte biler reklameres der over en utilstrækkelig motoreffekt.

MIL (motorkontrollampe) lyser sporadisk, herudover er der genereret følgende fejlkoder.

- P0171 (luft-/brændstof-forhold tyndt)
- P0300 (der er registreret flere cylinder fejltændinger)
- P0303 (cylinder 3 - der er registreret fejltænding)
- P1300 (EOBD-fejl pga. tom tank)

Årsagen til den ovennævnte problematik kan være en forurenede AGR-ventil (udstødningstilbageføringsventil) (billede 1/2) og/eller en AGR-kanal, der er blokeret pga. snavs (billede 3) i indsugningsmanifolden.

Løsning:

- Løsn stikforbindelsen, og afmontér AGR-ventilen
- Kontrollér AGR-ventilen, og udskift den, om nødvendigt
- Afmontér indsugningsmanifolden
- Kontrollér AGR-kanalerne for snavs, og rengør dem, om nødvendigt (anvend egnet værktøj)
- Montér indsugningsmanifolden
- Foretag prøvekørsel
- Udlæs fejl med en diagnoseenhed, slet dem, om nødvendigt



Billede 1



Billede 2



Billede 3