



Opel Astra J Årgang: 2012 Motor: A17DTC (LUE) A17DTE (LKR) A17DTF (LKR)

Motoren starter ikke, eller mister effekt under kørslen

Fejlkode: P02E4

Betydning: Indsugningsluftspjældets aktuator hænger i åben stilling, mekanisk fejl.

Hvis fejlkoden sammenholdes med ovennævnte problem, kan det tyde på fugt i indsugningssystemet.

Hvis der kommer kondensvand fra ladeluftkøleren til spjældet, kan vandet fryse på dette sted og medføre mekaniske begrænsninger.

Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Spjældhuset afmonteres og renses
 - Ladeluftkøleren afmonteres
 - Vandet fjernes fra ladeluftkøleren
 - Ladeluftkøleren renses og tørres med trykluft
 - Spjældene kontrolleres og renses
 - Ladeluftkøleren monteres
 - Spjældhuset monteres
- Om nødvendigt gennemføres ny indlæring