



## ***Opel Astra J Modelår: 2010 - 2012***

### **Forsinket gengivelse af blinksignaler og baksignal ved køretøjer med radio-CD/CDC 300+400**

Ved ovenfor nævnte køretøjer kan der som følge af en softwarefejl forekomme en forsinket gengivelse af advarsels- og blinksignaler og lydsignaler for parkeringsassistenten.

Hvis lydfunktionen sker med en vis forsinkelse, kan udbedring ske via en modificeret software. Henvend dig i dette tilfælde til et af køretøjsproducentens autoriserede værksteder.

Kun køretøjer, der er udstyret med radio-cd hhv. CDC af typen 300 og 400, er berørt.