



Opel Insignia Årgang: 2010 – 2011

Motorkontrollampen lyser

Fejlkode: C1221, C1222, C1223, C1224

Betydning: Omdrejningssensorernes indgangssignal er 0.

Når fejlkoderne sammenholdes med ovennævnte problem, kan det tyde på en fejlramt styresoftware.

Fejlen kan ifølge køretøjsfabrikanten afhjælpes ved at programmere motorstyreenheden med en revideret og forbedret software.

Opdateringen af softwaren kan kun foretages af en autoriseret forhandler.