



Opel Meriva B Modelår: 2010 - 2012 Med radio CD/CDC 300+400

Blinklys og parkeringsassistent Forsinket gengivelse af lydsignaler

Ved ovenfor anførte køretøjer kan der som følge af en softwarefejl forekomme en forsinket gengivelse af advarsels- og blinksignaler og signaler til parkeringsassistenten.

Hvis lydfunktionen har en vis forsinkelse, kan afhjælpning ske via en modificeret software. Henvend dig i dette tilfælde til et af køretøjsproducentens autoriserede værksteder.
Kun køretøjer, der er udstyret med radio-cd hhv. CDC af type 300 og 400, er berørt.