



Opel Vectra B med motor 1,8 l og 2,0 l (X18XE, X20XE)

Motor har svært ved at starte, dårlig motorgang, fejlkoder lagres

Hvis der er problemer med at starte motoren, eller motoren går dårligt, og der ligger fejlkoder gemt i lageret, kan det skyldes følgende: På grund af tilbageslag i motoren (forkerte styretider, tændingsrekyl) under startprocessen lagres fejlkoderne P0345 og P0340.

For at imødegå tilbageslag skal du kontrollere følgende:

1. Styretiderne og tandremmens spænding.
2. Afstanden mellem krumtapføleren og impulshjulet – maksimal 1,5 mm.
3. Kablet og stikket mellem krumtapføleren og styreenheden.

Foretag om nødvendigt korrektion eller udskiftning.
Til sidst slettes fejlageret.

Bulletin