



Opel Vivaro Årgang: 2010 Stelnummer: til WOLF7BHB6BV617781

Kontrollampen for motorens olietryk tænder

I ovennævnte køretøjer kan olietrykkontrollampen tænde, mens motoren er i gang.

Dette kan indikere en fejl i den elektriske forbindelse til olietrykkontakten.

For at afhjælpe fejlen skal stikforbindelsen kontrolleres for tilsmudsning, skader og korrekt fastgørelse.

Evt. skal stikforbindelsen renses eller udskiftes fagmæssigt korrekt.