



OPEL Vectra B, 1996 - 2002

OPEL Tigra, 1995 - 2000

OPEL Astra F, 1992 – 1998

OPEL Corsa B, 1993 – 2000

Med motorkode X16EL

Motor stopper periodevis

Ingen tændgnist

Problem:

Motoren kan periodisk stoppe.

En fejlaflæsning viser at der ikke er sket en registrering i fejllageret. Muligvis kan der samtidigt ikke ses en tændgnist ved tændrørene.

Årsag:

Forkert stelforbindelse mellem tændspole og gasspjældets hus.

Problemløsning:

Kontroller kabel- og skrueforbindelser på tændspolens stel og reparer evt. I den forbindelse anbefales det at udskifte monteringskruen med en tinbelagt skrue. (Opel katalog - nr. 11 095 432)