



Peugeot 206

Alle modeller fra 09.2001 - 07.2002

Tankmåleren viser forkert værdi.

Hvis der på disse biler reklameres over, at tankmåleren stadig viser $\frac{1}{4}$ fuld, selvom tanken er tom, er en mulig årsag forkert dataudveksling mellem instrument- og motorstyreenheden. I dette tilfælde lyser advarselslampen for brændstofdiveauet heller ikke. Fejlen forekommer ofte på biler, der kører korte strækninger med mange stop. Fejlen afhjælpes ved at installere opdateret software i motorstyreenheden. Softwareversionen skal være 27 eller højere. Den aktuelt installerede softwareversion kan udlæses fra styreenheden med et egnet diagnoseapparat.