



## **Porsche Cayenne S + Cayenne Turbo Produktionsår: 01.10.2002 - 19.07.2003**

### **Elektroniske systemer svigter**

På de ovennævnte biler kan forskellige elektroniske systemer svigte på grund af en beskadigelse af ledningssystemet. En fjeder på den fodbetjente parkeringsbremse kan under visse omstændigheder komme i berøring med ledningsnettet og beskadige det. Hvis dette er tilfældet, kan der opstå fejl i følgende systemer:

- Elektriske rudeløftere
- Cockpit-belysning
- Elektriske sidespejle
- Kabinebelysning

Ledningsnettet kan om nødvendigt repareres fagligt korrekt.

I forbindelse med dette problem har bilproducenten iværksat en service-aktion. Da man ikke kan gå ud fra, at alle bilejere har deltaget i denne service-aktion, bør man i tilfælde af reklamation kontakte bilproducenten.