



VW 02/1999→

CD-Omskifter

Ovennævnte køretøjer er siden februar 1999 blevet leveret med en ændret CD-omskifter som originaludstyr. Disse apparater kan afhængigt af systemet kun afspille CD-ere, som man selv har brændt, hvis de er fremstillet i formatet „Audio“.

Ved at teste gengivelsen med en „original“-CD kan det hurtigt konstateres, om apparatet er OK.

Man bør være opmærksom på denne fejlårsag i lignende tilfælde hos andre køretøjs-/systemproducenter.