



Audi

A3

Konstruktionsår fra 1997 til 2003

Alle modeller

Lyset i bagsmækken fungerer ikke

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan vandindtrængning i låsen til bagsmækken være årsagen. Desuden kan der være påpeget, at advarselsslampen, der indikerer en åben bagsmæk, lyser i kabinen. Via et hul/revne i vandslangen til rengøring af bagruden trænger vand ind i låsen til bagsmækken. I dette tilfælde skal slangen udskiftes og fastgøres med en modificeret holdeklemme. Om nødvendigt skal kabelbinderen derefter fikseres. Låsemekanismen skal gøres funktionel igen og gives fedt. Endvidere skal den elektriske kontakt til låsen testes.