



Citroën C2 / C3 / C3 Puriel Årgang: 10/2006 – 03/2008

Svigt af forlygterne

For ovennævnte modeller klages der over, at forlygterne svigter.

Årsagen til dette problem i lygtesystemet kan være en fejlagtig styreenheds-software.

Lygtekontaktens stilling registreres evt. ikke af styreenheden, hvilket medfører, at forlygterne svigter.

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog af diverse grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret.

Problemet afhjælpes ved, at værkstederne foretager en software-opdatering af de berørte biler.