



## **VW Golf, Bora, Passat modelår 1999 med tyverialarm og kabineovervågning**

### **Kabinelamperne lyser svagt**

Hvis bagagerummet åbnes kort tid (ca. 30 sekunder), efter at bilen er låst, er der risiko for, at kabinelamperne begynder at lyse svagt. Årsagen til denne fejl er returstrøm. Efter ca. 70 minutter slukkes kabinelamperne igen. Fejlen afhjælpes ved at indbygge en adapterledning med diode, som forhindrer returstrømmen i den forreste kabinelampe. Dette gør du på følgende måde:

- Afmonter den forreste kabinelampe.
- Træk stikket af kabinelampen og monter adapterledningen mellem kabinelampe og stik.
- Monter kabinelampen igen og kontrollér, at lampen fungerer.

Bulletin