



Opel Corsa C, Corsa C Combo Alle modeller og motorer

Parkeringslys fungerer ikke

Hvis der for disse biler reklameres over, at parkeringslyset ikke kan tændes ved hjælp af blinklysarmen, er der ikke tale om en funktionsfejl.

På disse biler er det ikke længere muligt at tænde parkeringslyset ved at sætte blinklysarmen i øverste eller nederste stilling, når tændingsnøglen er taget ud. Men hvis blinklysarmen befinder sig øverste eller nederste stilling, når førerdøren åbnes, lyder advarselssummeren. En omprogrammering, der slår advarselssummeren fra eller parkeringslysfunktionen til, er ikke mulig.