



## **Volvo** **S70 / V70 / C70**

### **Vibrerende lygter**

På de ovennævnte køretøjer kan lygterne vibrere på grund af rystelser forårsaget af ujævnheder i kørebanen eller høje hastigheder.

Mulige, berørte typer og produktionsnumre:

S70 med fabrikskode 1 (11. ciffer i stelnummeret)  
fra produktionsnr. 409466 (12. til 17. ciffer i  
stelnummeret)

S70 med fabrikskode 2 (11. ciffer i stelnummeret)  
fra produktionsnr. 408556 (12. til 17. ciffer i  
stelnummeret)

S70 med fabrikskode 3 (11. ciffer i stelnummeret)  
fra produktionsnr. 422325 (12. til 17. ciffer i  
stelnummeret)

V70 med fabrikskode 2 (11. ciffer i stelnummeret)  
fra produktionsnr. 342001 (12. til 17. ciffer i  
stelnummeret)

V70 med fabrikskode 3 (11. ciffer i stelnummeret)  
fra produktionsnr. 356958 (12. til 17. ciffer i  
stelnummeret)

C70 med fabrikskode J (11. ciffer i stelnummeret)  
fra produktionsnr. 000339 (12. til 17. ciffer i  
stelnummeret)

For at sørge for afhjælpning monteres der for hver lygte en ekstra holder (tegning, pos. A), som fås via den autoriserede forhandler.

