



## VW Lupo

### Fjernlys kan ikke slukkes

Hvis fjernlyset ikke vil slukke, kan årsagen være afviserkontakten. Fjernlys-kontaktforbindelserne i afviserkontakten beskadiges på grund af, at aktiveringskraften er for stor. Som følge heraf bøjes kontaktforbindelserne om, hvilket bevirker, at fjernlyset ikke kan slukkes.

Hvis kunden klager over problemet, skal afviserkontakten udskiftes.

Afviserkontakter i biler produceret fra og med september 1999 er modificerede.

Bulletin