



Audi

Alle Modelle ab Modelljahr 2002 mit Diebstahl Warnanlage

Durch Aufschließen der Fahrertür mit dem Schlüssel öffnet nur die Fahrertür und der Alarm wird ausgelöst.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass nach dem Aufschließen der Fahrertür mit dem Schlüssel nur die Fahrertür öffnet und der Alarm auslöst, ist dies kein Fehler. Seit dem Modelljahr 2002 verfügen alle Audi Fahrzeuge mit Diebstahlwarnanlage über diese Zusatzfunktion. Wenn nach dem Aufschließen der Fahrertür mit dem Schlüssel nicht innerhalb von 15 Sekunden die Zündung eingeschaltet wird, ertönt das Alarmhorn.

Bei Verwendung der Fernbedienung ist diese Zusatzfunktion nicht aktiv.

Bulletin

