



Ford Transit Alle Modelle von Baujahr 07.2003 bis 10.2005

Öldruckkontrollleuchte leuchtet auf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine korrodierte Steckerverbindung die Ursache dafür sein. Durch eindringendes Wasser in die Steckerverbindung kommt es zum oben genannten Fehler. In diesem Fall wie folgt vorgehen.

- Steckerverbindung trennen und die Kontakte auf Korrosion hin prüfen.
- Ist die Korrosion nur leicht, Kontakte reinigen. Steckergehäuse komplett mit einem Elektronikfett versehen und anschließend die Steckerverbindung wieder zusammendrücken.
- Ist die Korrosion schon stark vorhanden, sollte der Stecker und ggf. auch der Öldruckschalter erneuert werden. Seitens des Herstellers wird für dieses Problem ein Reparaturkit angeboten.

Blitz-Info

