



Mini Baujahr von 12.2001 bis 03.2004 Alle Fahrzeuge mit Sitzheizung

Sitzheizung funktioniert nicht korrekt

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein falscher Hezelement-Widerstand die Ursache dafür sein. In diesem Fall kann sich der Kunde über eine zu starke oder zu schwache Erwärmung der Sitzheizung beklagen. Für beide Fälle werden vom Hersteller spezielle Adapterkabelsätze (s. Abb. 1 Punkt 1) angeboten, die in den vorhandenen Sitz-Kabelbaum (s. Abb. 1 Punkt 2) eingesetzt werden. Nach dem Einbau werden diese dann mit Hilfe von Kabelbindern am Sitzgestell befestigt (s. Abb. 2 Punkt 3).

Abb. 1




Abb. 2

