



Opel Zafira A Alle Modelle ab Baujahr 1999

Fehlerhafte Fensterheber Steuerung

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte Korrosion die Ursache dafür sein. Die Fensterheber öffnen selbstständig oder lassen sich weder öffnen noch schließen. Durch Wassereintritt kommt es zur Korrosionsbildung in den Steckerverbindungen der Türkabelsätze. Die Steckerkontakte müssen gereinigt und mit Kontaktfett eingefettet werden. Ist die Korrosion an den Kontakten schon zu stark fortgeschritten, muss der betroffene Kabelsatz ausgetauscht werden. In keinem Fall aber sollten die elektrischen Fensterheber oder der Karosseriekabelsatz erneuert werden.

Blitz-Info

