



## **Audi A3 (8L1) Alle Modelle mit Schiebe-, Hebedach und dem Steuergerät an der Zentralverriegelungspumpe**

### **Schiebedach lässt sich über die Funktion „Komfort-Schließen“ nicht schließen.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sich das Schiebedach durch die Funktion „Komfort-Schließen“ nicht schließen lässt, ist eine mögliche Ursache die Zentralverriegelungspumpe. Wird das Schiebedach mit der Komfort-Schließfunktion geschlossen und kommt es während des Vorgangs zu einer Unterbrechung, durch unbewusstes loslassen der Taste oder einer Funkstörung, fährt das Schiebedach bei erneuter Betätigung der Schließ Taste nicht weiter zu. Die elektrischen Fensterheber schließen jedoch weiter. Um das Schiebedach zu schließen muss das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet und erneut verschlossen werden. Erst dann funktioniert die Komfortschließung auch bei dem Schiebedach wieder. Um den Fehler zu beseitigen, muss eine neue, geänderte Zentralverriegelungspumpe mit Steuergerät eingebaut werden. Die geänderten Zentralverriegelungspumpen, ab dem Fertigungsdatum 20.07.2000 (erkennbar durch die Prägung 20072000 auf der Unterseite), verfügen über eine verbesserte Software.

#### Hinweis:

Das Schließsystem ist mit einem Spielschutz ausgestattet. Es sind hintereinander nur 20 Signale „Komfortöffnen/-schließen“ möglich, danach wird das System gesperrt und ist erst nach dem Ein- / Ausschalten der Zündung wieder aktiv.