



Audi A6 (4B)

**Sicherung Nr. 14 durchgebrannt,
Zentralverriegelung, Fensterheber,
Sitzheizung, Lese-, Fußraum- und
Innenleuchte, Diebstahlwarnanlage,
Schiebedach, Diebstahlwarnanlage
sporadisch ohne Funktion.**

Werden bei diesen Fahrzeugen die oben genannten Fehler bemängelt, kann ein beschädigter Kabelstrang im Bereich der Vordersitze sein. Betroffen ist der Kabelstrang für die Sitzheizung oder die Fußraumbelichtung. Die Beschädigungen die zu einem Kurzschluss führen treten im Bereich der Lordose und im Übergang zwischen Sitz und Lehne auf.

Um den Fehler zu beheben, müssen die beschädigten Kabel instandgesetzt und Scheuerstellen mit Klebefilz geschützt werden. Eventuelle Überlängen von Kabeln müssen so verlegt werden das erneute/weitere Beschädigungen vermieden werden.

Blitz-Info