




Opel Corsa C Modelljahr: 2001 - 2003 Motor: CZ10XE + Z12XE Mit MTA-Getriebe

Probleme bei der OBD-AU

Bei o.g. Fahrzeugen kann es bei der Durchführung der OBD-Abgasuntersuchung zu Kommunikationsproblemen zwischen AU-Gerät und Steuergerät kommen. In diesen Fällen sollte die Sicherung (F6) des MTA-Getriebes vor Beginn der AU-Prüfung entfernt werden. Danach kann dem weiteren Prüfablauf bis zum Schritt „Motorstart“ gefolgt werden. Vor dem Motorstart ist die Sicherung wieder einzusetzen. Nach einer Wartezeit von 20 Sekunden kann die OBD-AU-Prüfung fortgesetzt werden.



Schalthebel MTA-Getriebe



Sicherungskasten Motorraum

Blitz-Info