



## **Opel Vectra B, Astra G, Corsa C, Agila ab Baujahr 2001 Motorcodes: Y26SE, Z12XE, Z10XE, Z20LET**

### **Fehlercode P1600 im Motorsteuergerät gespeichert.**

Wird bei diesen Fahrzeugen festgestellt, dass der Fehlercode P1600 im Motorsteuergerät gespeichert ist, ist ein alter Softwarestand die mögliche Ursache.

Ist dieser Fehler abgespeichert, muss es nicht zu Beanstandungen des Kunden kommen. Das Fahrverhalten des Fahrzeuges wird nicht beeinträchtigt und die Motorkontrollleuchte bleibt aus.

Um den Fehler zu beseitigen muss nicht das Steuergerät erneuert sondern nur ein aktuellere Software aufgespielt werden.

**Blitz-Info**

