



Porsche

Cayenne S + Cayenne Turbo

Baujahr : 01.10.2002 - 19.07.2003

Ausfall elektronischer Systeme

Bei o.g. Fahrzeugen kann es, durch eine Beschädigung des Verkabelungs-Systems, zum Ausfall verschiedener elektronischer Systeme kommen. Eine Feder der Fußfeststellbremse kann unter Umständen mit dem Kabelbaum in Berührung kommen und diesen beschädigen. In diesem Fall kann es zu Störungen bei folgenden Systemen kommen:

- Elektrische Fensterheber
- Cockpit-Beleuchtung
- Elektrische Außenspiegel
- Innenraumbelichtung

Gegebenenfalls kann der Kabelbaum fachgerecht instandgesetzt werden.

Zu dem Problem gibt bzw. gab es eine Service-Aktion des Fahrzeugherstellers. Da aber nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle Fahrzeughalter daran teilgenommen haben, sollte im Beanstandungsfall Kontakt mit dem Fahrzeughersteller aufgenommen werden.